

ಸಲ್ತಾರ'ದಿಂದ' ಫಾಂಬಷ್ಟ್ ಆದ್ದು. [ನ'c. 17.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರೆಕ್ಕತಾ॥ 28, ಸ೯,1904.

IIIನೆ ಜಾಗೆ.

ಲೆಜಿಸ್ಗೆ ೪ವ ರೆಗ್ಯುಲೇರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಂತೆ ಆದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು.

ಲೆಜೆಸ್ಗ್ಗೆಟಿ**ವು** ಇ**ಲಾ**ಖೆ.

ಇಸ್ತಿಹಾರಾತ್ರವೈ, ನಂ. 147—ಲೈ 5–03, ಜಿಂಗಳೊರು, 7ನೇ ಮಾರ್ಚಿ 1904ನೇ ವರುವ

1902ನೇ ವರುಷದ ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆದು ತೂಳಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ನಿಖಂಧನೆಯಂತೆ ಜ್ಲಾರಿಯ್ನಲ್ಲಿರೆತಕ್ಕ ದ್ದಾಗಿ ಉ ದ್ದೇತ್ರಿಸ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ನೇವುಗಳ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಮಸ್ಪಿದೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುತ್ತೆ. ಸದರೀ ಪ್ರಕಟನೆಯ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಆ ವುಸ್ಪಿದೆಯು ಅಲೋಚಿಸಲ್ಪಷ್ಟತ್ತೆ. ಆಸಕ್ತರಾದ ಜನ ಗಳು ಸೂಚಿಸ್ತುಹುದಾದ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು, ಈ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಆಲೋಜಸ ಾಗ್ಯ ರಾಜಕಾಗ್ಯಾಪ್

ಕೆ. ఎ.ಸ. ಚಂದ್ರಕ್ಷಬರ ಅಯ್ಯರ್, ಫ್ರಾರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಟಿಂ.

ವೈ ಸೂರು 'ನೀವೆಯ' ತ್ಯಕ್ಷಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ನಿಬಂಧನೆಯಂತ್ರೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ದ್ದಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವೆ ನೇಮಗಳ ಮೆಸ್ಬಿದ.

1902ನೇ ವರುಪ್ರದ್ಯ III ನೇ ನಂಬರಿನ್ನ, ರೆಗ್ಯುಲೇವನಿಂದ ಕ್ಷೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕ್ಷಾದ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ವಿವ್ಯದುದಲ್ಲಿ ಹೊಂ 'ದರುವ' ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಘನವನ್ನು ಹೈ ಪ್ರದೇಶ್ಚ ಕ್ರೀಸ್ಟ್ರುಕ್ಟ ವ್ಯಹ್ಯರಾಜ್ಯರ್ಥ್ನ ಗ್ರವರ್ಧವೆಂಟಿನ ಪ ತಿಂಗೇನ ಮೊದಲು ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಮತ್ತು ತರ್ಮವಾಯ ಮೈಸ್ಕೂರು ಸೀಮೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ ರು, 1904ನೇ ವರುಷ್ಟ . ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಆಳತಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕ್ರವ್ಯಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗಾಗ್ನಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರುವೆ ನೀಮಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

, ಬ್ರಿಟಿಷ ಅಥವಾ ವೆುಟ್ರಕ್ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಆನುಸರಿಸುವ ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ತಾಗರಿ, ಅಥವಾ '' ಕೇರು '' ಎಂದು ಕರಿಯಲ್ಪಡುವದನ್ನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಳಳುಗೆ ಯಾಗುಣಿಸಿ ವರ್ನೈ ಅಳತಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ವುಳ ಬಂದು **ತೂಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಳ**ತೆಯ**ನ್ನು ಅ**ಧಾರ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ_, ಅಂಗಿಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರಾದುವ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಾಗಲ್ಲಿ ಈ ನೇವುಗಳ್ಟರುವರ ನಿಯಮವು ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವದಾಗಿರುವರಂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವರಾಗಿರುವರಂ ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವರಿಲ್ಲ.

- ಿ 1. (1) ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣವು " ಕೇರು " ತೂಕವಾಗಿರತಕ್ಕ ಮೃ; ಆ ಕೇರಿನ ತೂಕವು, ಗವರ೯ಮೆಂಟನವರ ಸ್ಥಾ ಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯ ಚಲಾವಣಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ವಾ ರೂಪಾಯಿಗಳ (ಟ್ರಾಮಿ 180 ಗ್ರಿನ್ಸಿಉಳ್ಳ) ತೂಕ ಕ್ಕ್ ಸಮಾನವಾದ ತೂಕವುಳ ಲೋಹದ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿರುತ್ತ.
- (2) ಅಳತೆಯ ಪರಿಮಾಣವು " ತೇರು ಆಳತೆ " ಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಗವರ್ರವೆಂಟನವರ ಸ್ಥಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಚಿನ ಟ್ರೋಳ್ಳಾದ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಅದು ಕಂತದವರಿಗೆ, ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಾಗ್ರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಭತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೂಕ ವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ದಟ್ಟದ ಮಹತ್ಪರಿಮಾಣವುಳ ಬಟ್ಟ ಇಳಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಗಾಳಿದು ಕ್ರಮವಾದ ಒತ್ತಾದುದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುತಕ್ಕ ದ್ದಾಗಿ ಅದೆ.

- ್ತು. (1) ವೇಲ್ಕ ಂಡ ತೂಕದ ಕೇರಿನ ಮತ್ತು ಆಳತೆ ಕೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸ್ಟ್ರೇಟಿ ಹಜಾರು ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಜತನದಿಂದ ಭವ್ಯವಶಿಸಿ ಬೈಜರಿಯ ಚಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಆಭೀಸರ ಸ್ಯಂತ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ದ್ದು.
- (2) ತೂಕದ ಕೇರು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಕೇರು ಇವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂದು ಮಾದ್ರಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನ ಸೂಪರಿಕರ್ಟಿಕೊಂಟರ ಸ್ವಂತ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡತಕ್ಕ್ ದ್ದು; ಮತ್ತು ಆ ಮಾದ್ರಿಯು ಹತ್ತು ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾವರ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಟ್ರಾರು ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟರುವ ಮಾದ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿನೋಡಲ್ಪಡತಕ್ಕ್ ಬ್ಬ.
 - ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ತೂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟರುತ್ತವೆ.
 - (1) ತೂಕಗಳು: -

ತೊಲಾ (180 ಗ್ರೆಸ್ಸ್), (2) (1) ನೇ ನೇವುದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸೇರಿನ ಇವುತ್ತುನಾಲ್ಕನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವದು:

ಅರ್ಧ ತೊಲಾ; ಕಾಲು ತೊಲಾ; ಸುತ್ತು ಒಂದು ತೊಲಾವಿನ ಅನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಉಸಭಾಗಗಳು;

ಬಂದು ತೊಲಾವಿನ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಅಮೃ ತೊಲಾಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡೆತಕ್ಕ ಮ್ದ :

ಕೇರು, 2 (1)ನೇ ನೇಮದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೂಕದ ಕೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವದು ;

ಅಚ್ಛ್ವೀರು = 12 ತೊಲಾಗಳು;

ಪಾವು =6 ತೊಲಾಗಳು;

ಅರವಾವು —3 ತೊಲಾಗಳು :

ವುಣ್ಣ 40 ಕೇರುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವದು ;

ಬಂದು ಕೇರಿನ ಚಿಕ್ಕ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು, ಅಮ್ಟು ಕೀರುಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. (ಅಪೂರ್ಣಭಾಗಗಳೊಂದಿ ದಿಗಾಗಲಿ ಯಾ ಇಲ್ಲವೇನೆ ಆಗಲಿ), ಅಥವಾ ಬಂದು ಮೂದ ಅಂಥಾ ಅಪೂರ್ಣಾಂಕವೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡೆ ತಕ್ಕದ್ದು;

ಉದಾಹರಣೆ: 5 ಸೇರುಗಳು (ಸಂಜೇರು); 10 ಸೇರುಗಳು (ಧಡಿಯ); $\frac{1}{2}$ (ಆರ್ಥ) ಮಣ; $\frac{1}{4}$ (ಕಾಲು) ಮಣ, ಹುಂತಾದ್ದು;

ಒಂದು ಮಣದ ಗುಣಿಜಗಳು, ಅಮೃ ಮಣಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡೆತಕ್ಕ್ ದ್ದು. (ಆರ್ವಾಘಾಗಗಳೊಂದಿಗಾಗರಿ ಯಾ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆಗರಿ); ಉದಾಹರಣೆ: ೨ ಮಣಗಳು; ೨೬ (ಎರಡುವರೆ) ಮಣಗಳು; ಮುಂತಾದ್ದು;

ದೊಡ್ಡ ಕೇರು=80 ತೊಲಾಗಳು; ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಯ ಸ್ರತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇರು 80 ತೊಲಾಗಳು ಉಳಿದ್ದಾಗಿ ರುವ 40 ದೊಡ್ಡ ಕೇರುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವದು;

ದೊಡ್ಡ ಕೇರು ಮತ್ತು ಮಣ ... ಇವುಗಳ ಗುಣಿಜಗಳು, ಅಮ್ಯು ದೊಡ್ಡ ಕೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಧೊಡ್ಡ ಮಣಗಳಂ ರು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡೆತಕ್ಕ ದ್ದು.

(B) ಆರತೆಗಳು:-

ಕೇರು, 2 (2)ನೇ ನೇವುದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಲ್ಪಟ್ಟ ಅಳಿತ ಕೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವದು :

ಲಂದು **ಕೇರಿನ ಉಪಭಾಗಗಳು, ಅದು** ಹ್ಯಾಗೆಂದರೆ ...

ಅಚ್ಛ್ವೇರು (ಕೇರಿನ ಅರ್ಧಭಾಗ);

ವಾವು (ಕೇರಿನ ಕಾಲುಭಾಗ);

ಆರವಾವು (ಕೇರಿನ ಎಂಟನೆ ಭಾಗ) ;

ಚಟಾಕು (ಶೇರಿನ ಹದಿನಾರನೆ ಭಾಗ) ;

ಕೊಳಗ = 8 ಕೇರುಗಳು ;

ಒಂದು ಕೇರಿನ ಕವ್ಮುದೂರೆ.ಗುಣಿಜಗಳು ಅಷ್ಟು ಕೇರುಗಳೆಂದು ನಿವರಿಸಲ್ಪಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ಪೆ. (ಅಪೂರ್ಣಭಾಗಗೆ ಳೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಯಾ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆಗಲಿ), ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಳೆಗರ ಅಂಥ ಅಪೂರ್ಣಾಂಕವೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡೆ ತಕ್ಕ್ ಮ್ದ;

ಸಲ್ಲ=12ೈ. ಕೊಳಗಗಳು ಆಥವಾ 100 ಕೇರುಗಳು;

ಕಂಡಗ=20 ಕೊಳಗಗಳು ಅಥವಾ 160 ಕೇರುಗಳು;

ಒಂದು ಕೊಳಗೆದ ಕಮ್ಮಿಯಾದ ಗುಣಿಜಗಳು ಅಷ್ಟು ಕೊಳಗಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡೆತಕ ದ್ದು. (ಅಪೂರ್ಣಭಾಗ ಗಳೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಯಾ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅಗಲಿ), ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಲ್ಲಾ ಯಾ ಕಂಡಗೆದೆ ಅಂಥಾ ಅಪೂರ್ಣಾಕವೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡೆತಕ್ಕ ದ್ದು.

4. ವಿರೇವವಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಮಾದ್ರಿಗಳನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಕಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನೆ ಸೂಪರಿಕಟೆಂಡೆಂಟರು ಮಾಡಿಸತಕ್ಕೆ ದೃಲ್ಲದೆ, ಸವರೀ ಮಾದ್ರಿಗಳು, ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸರಿನೋಡಲ್ಪಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿರುವದೆಂ ಬುವದಕ್ಕಾ ದ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತರುವಾಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ತಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ಚಿಗಾಗಿ ನೂರಿಗೆ ಇವೈಂತ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೇರಿದ ಅವುಗಳ ಆಸರ ಕರೀದಿಗೆ ವಿಾರದಂತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಕ್ರಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗಾಗಿ, ದೊರಕುವಂತಿರಬೇಕು.

5. ತೂಕದ ವ್ಯತ್ತು ಅಳತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸರಿಯಾದ ಮಾದ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಶೇಷ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೂಕ ಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಮಾದ್ರಿಗಳನ್ನು, ಒಂಗಳೂರು ಸೆಕ್ಟ್ರೈಲ್ ಜೈಲಿನ ಸೂಪರ್ರಿಟೆಂಡೆಂಟರು, ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನಿನ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ ಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೂ ಆದ ಗಿಸತಕ್ಕ ದ್ದು. ಇವುಗಳು, 10 ವರುಷಗಳಿಗೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಕನ್ಮಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ, ಸೆಕ್ಟ್ರೈಲ್ ಜೈಲಿನ ಸೂಪರ್ರಿಟೆಂಡೆಂಟರಿಂದ ಸರಿ

ನೋಡಲ್ಪಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವಕ್ಯ ವಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ೨ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

6. ವಾಡಿಕೆಯಾಗಲೀ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಭಾವದಿಂದಾದ ಖರಾಾಗಲೀ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರೇನೇಜೊರ್ತು, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವವ್ಯಾಗಲೀ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಮಾಣದ ಅಳೆತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಭಿಯುವಾಗ್ಯೆ, ಆಳತೆ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡದೆ, ಆಳತೆಬಾಯಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ದುಂಡುಕೋಲಿನಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ತೆಗಿಯುವದಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಆ ಪದಾರ್ಥವು ಆಕಾರದಿಂದಲಾದರೂ, ಗಾತ್ರದಿಂದಲಾದರೂ, ಅಳೆತೆಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಮವಾಗಿರುವಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪಹ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಆಳತೆಯ ಕಂಟದ ಸಮಕ್ಕೆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಘಾತ್ರ ಅವಕಾಕ ಕೊಡುವಷ್ಟು ತುಂಬುವದಾಗಲೀ ಅದು ನಡಿಯುತಕ್ಕದೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುತ್ತೆ.

7. ವಾದಿ) ತೂಕಗಳ ಅಥವಾ ಆಳತೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ, ಪಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ತಪ್ಪುಗಿಂತ ಹೆ ಚೈಲ್ಲದಂತೆ ವೆತ್ಯಾಸವಾಗುವ ಯಾವ ತೂಕವನ್ನಾ ಗಲೀ ಅಥವಾ ಆಳತೆಯನ್ನಾ ಗಲೀ, ಅಂಥಾ ವೆತ್ಯಾಸದಿಂದಲೇನೇ ಒಂದು ಸುಳು

ಹೊಕ ಅಥವಾ ಅಳತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಕೂಡದು:___

ವೆತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ತೂಕಗಳಿಗೂ ಅಳತೆಗಳಿಗೂ ಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ತಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ: — ಹೂಕಗಳು.

	් වේ.	⊭ี ⊓ี่∀ึง			1
Marie de commit Telle brook diele un septembre de de proposition de la différence de constant de la différence de la différ	ತೂಕ ಗಳ ು		ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ತಪ್ಪು (ಟ್ರಾಯಿ, ಗ್ರೀನ್ಸ್ನಶಲ್ಲಿ).		
			 €	ಚಿ ಹ್ಡಿ ನಲ್ಲಿ .	ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ.
Tarty V	ತೊಲಾದ ವರಿಗೆ ೧] ತೊಲಾದ ವರಿಗೆ	abh a		5 •5 •1 •05	2·5 1 ·25 ·1 ·05 ·025
	ಅಳತೆಗಳು.	ತೆಗಳು.		ಳಬೆಯಿ ಂದ	ನಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಜಿನ ಕೊ ಆಳತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿ ಪು (ಗ್ರೇನ್ಸಿನಲ್ಲಿ).
ಒಂದು ಕಂಡಗ. ಒಂದು ಕಂಡಗಕ್ಕೆ ಕಡವೆ	 ಬಯಾಗಿ 2್ರೈ ಶೇರುಗಳ ವರಿಗೆ .	•••	• •	1,000 ಗ್ರೇ ಪ್ರತಿ 5 ಕ್ಲೇ	ನ್ನು ಕಿಗ್ಗಳನ್ನು
2½ ಕೇರುಗಳಿಗೆ ಕಡವೆಯಾಗಿ ¼ ಕೇರಿಗೆ ಕಡವೆಯಾಗಿ 1 ಕೇರಿಗೆ ಕಡವೆಯಾಗಿ	a		a	8 గ్రోణ్స్ట్ 4 "	

8. ಅಳತೆ ಕೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾವ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಗಲೀ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆಂದು ತೋರಿಸಲ್ಪಡದೆ ಅರುವ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಒಂದಲಾದರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಕ್ರಯಿಸೋಣವು ನಿಬಂಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ದವೆಂದು ; ಅಥವಾ

ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ದರೂ ತೂಕದಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅಳತೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಿಂದಾಗಲೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೂಂದು ರೀತಿಯಿಂದಾಗಲೀ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತೆಂದು,

ಈ ನೇನುಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ನಿಯವುವೂ ಎಣಿಸಲ್ಪಡಕೂಡದು.

- 9. ತೂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರಬೇಕು; ಆದರೆ ಒಂದು ತೇರ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ ಅಳತೆ ಗಳು, ಲೋಹದಲ್ಲಾ ಗಲೀ, ಮರದಲ್ಲಾ ಗಲೀ, ಅಥವಾ ಬಿದರಿನಲ್ಲಾಗಲೀ ಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದು.
- 10. ತೊಕ್ಕಗಳ ಆಕಾರವು, ಎತ್ತುವ ಎಗ್ಗೆ ಹಿಡಿಗಳಾಗಲೀ ಹಕ್ಷಗಳಾಗಲೀ ಇರುವ ಸಂವರ್ಭ ನಿನಹ್, ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟ್ರೆಗೆ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರತಕ್ಕ್ ಮೈ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲವ ಭಾಗಗಳು ಮಂಡಾಗಿಯಾಗಲೀ ಸಮಕೋಣವೃಶ್ವದ್ದಾಗಿಯಾಗಲೀ ಅರತಕ್ಕ್ ಮೈ.

ಆಳತೆಗಳು, ಸಮವಾದ ತಳವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಒಳಗಿನ ಅತ್ಯಳತೆಯು ಆಳದ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಟೊಳ್ಳಾದ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಇರತಕ್ಕ ಮೃ.

11. ಪ್ರತಿ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ, ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಘಾತ್ರದಿಂದ ಅನಾಥ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಹ, ಅದರ ತೂಕದ ಹೆಸರು ಮೇಲಾಗಲೀ ವಕ್ಕದಲ್ಲಾಗಲೀ ಓದಬಹ್ಮದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಹ್ಷರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಗ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರತಕ್ಕದ್ದು.

ಪ್ರತಿ ಆ**ಳ**ತೆಮಲ್ಲಿಯೂ, ಅದರ ಹೊ**ರಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ** ಓದಬಹುದಾದ ಸಂಖೈಗ**ಳಲ್ಲಿಯ**ೂ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲರಗ**ಳಲ್ಲಿಯೂ** ಆದರ ಹೆಸರು ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಕತಕ್ಕ ಮ್ಮ.

ಈ ನೇವುಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವ ತೂಕಕ್ಕಾಗಲ್ಕಿ ಅಳಿತೆಗಾಗಲೀ ವೆರಿಧಿಕೇರ್ಷ ಮೊಹರನ್ನು ಈ ನೇವುಗಳಂತೆ ಮುದ್ರಿಸೋಣ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುತ್ತೆ.

12. ಪ್ರತಿ ತೂಕವೊ, ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಘಾತ್ರದಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಹ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಳತೆಯು ಸರಿನೋಡಲ್ಪಡಬೇಕಲ್ಲವೆ, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರುವ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿಧಿಕೇರ್ಪ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರುವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾವರ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಸರಿನೋಡಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರಿ ಮಾಡಲ್ಪಡ ಬೇಕು.



ವುಬ್ರೆಯ ಆಕಾರ --ವೈಸೂರು ವುಹಾರಾಜರ ಬಿರೆದು ಪುರೈ, ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಚಕ್ರದ ಹೊರಗೆ " ಮೈಸೂರು " ಎಂಬ ಪದವು ಮುದ್ರಿಸುವ ವರುಷವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂಖೆಗಳು ಸಹ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದ್ರಿಯಂತೆ ಇರತಕ್ಷ್ತದ್ದು.

- 13. (1) ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನಲ್ಲಿಯು ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಬಂದು ಇ೯ಸ್ಪಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವಕ್ಯಕವಿರುವ ಇತರ ಕಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅವರುಗಳಲ್ಲರು ಡೆಪ್ಟುಟ ಕಮ್ಮಿಷನರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳಟ್ಟರತಕ್ಕ್ ಮ್ಯ.
- (2) ರ್ಇಸೈಕ್ಟರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕ ದೃಲ್ಲವೆ, 14ನೇ ನೇಪುವಂತೆ ಸರಿನೋಡುವ ಉದ್ದೇಕ ಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ತೊಳಗಳಿಗೂ ಆಳತೆಗಳಿಗೂ ಮುವೈ ಹಾಕುವವಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ತ್ಯು ಪುವಸ್ಥೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
- (3) ಇಗ್ಗೆ ಕ್ಟರು ತಾವು ಇಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೋಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಟಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರಿಯುತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲದೆ ತಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದುವರ್ತಿ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಸಿಕೇಟನ್ನು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ಕ್ಕೂಡನೆ, ಬೀಕಾ ಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡತಕ್ಕ ದ್ದು.
- (4) ತೊಳಗಳು ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು... ಇವುಗಳ ಮೇ ಲೈಟಾರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅಂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ; ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ತರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲಿ ಪ್ರೊಸೀ ಡ್ಯೂಕ್ ಕೋಡಿನ 153ನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಕ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ ಸ್ಟೇಷನು ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಒಬ ಆಧೀನದಾಗಿ ಮೊಕರರ್ಡ್ಮಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರು ಎಣಿಸಲ್ಪ ಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಲ್ಲಾವರೀ ಸುಳ್ಳಾದ ಯಾವ ತೂಕಗಳಾದರೂ ಆಳತೆ ಗಳಾದರೂ ಅಥವಾ ತೂಕವಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳಾದರೂ ಇರುತ್ತವೆಂದು ನಂಬುವ ವಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಥವಾ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ತೂಕಗಳನ್ನಾ ವರೂ ಅಳತೆಗಳನ್ನಾ ದರೂ ಅಥವಾ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನಾ ವರೂ ಪರಕೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾ ಗಲೀ ಅಥವಾ ಹುಡುಕುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾ ಗಲೀ, ಅಂಥಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ವಾರೆಂಟು ಇಲ್ಲವನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅಂಥಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾದ ಯಾವ ತೂಕಗಳನ್ನಾ ದರೂ ಅಳತೆಗಳನ್ನಾ ದರೂ ಅಥವಾ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನಾ ದರೂ ಅಪವಾ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನಾ ದರೂ ಅಪವು ಕಂಡರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ದರೂ ಅಥವಾ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನಾ ದರೂ ಅವರು ಕಂಡರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಿಡಿಯ ಏಹುದಲ್ಲದೆ, ಹಾಗೆ ಹಿಡದಿರುಪದನ್ನು ಕುರಿತು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಪಟ್ಟ ಮುಕ್ತು ಮುಕ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಳಿಸಬಹುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಪಟ್ಟ ಮುಕ್ತಿಸ್ತು, ಒಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟ ಕ್ರೊಡ್ಲ ಕ್ರೋಡತಕ್ಕಾದ್ದು.

- 14. (1) ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮತ್ತು ತೂಕಗಳಿಗೂ ಅಳತೆಗಳಿಗೂ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಯೆ ನ್ನು ಸ್ಥಳಿಕ ಅಮಲಿದಾರ್ರಿಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ರ್ಯಟ ಅಮಲಿದಾರ್ರಿಗಾಗಲೀ ಕಳುಜಸತಕ್ಕೆ ದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ, ವೈವೆ ಸ್ಥಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತೂಕಕ್ಕಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅಳತೆಗಾಗಲೀ ಒಂದು ಆಣೆ ಸೀಜ್ ಸಹ ಕೊಡೆತಕ್ಕೆ ದ್ದು
- (2) ಆ ರ್ಫೀಜ್ ಕಜಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕೆ ದ್ದು ಮತ್ತು 18ನೇ ನೇಮದಂತೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಬ್ದಂದಿಯ ಕರ್ಚೆಗೆ ಜಮೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕ ದ್ದು.
- (3) ಈ ನೇವುಗಳಿಗೆ ತೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈವಸ್ತ್ರಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅರ್ಜಿಯು ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ರ್ಇಸ್ಪೆಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕೆ ದ್ದು.
- 15. (1) ತೂಕಗಳನ್ನು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಸರಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕ್ಯಕವೆಂದು ತೋರಿಬರಬಹುದಾದೆ ಸ್ನಲ್ಪ ಕ್ರಮಪಡಿಸೋಣಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೆ ಕರ್ಚು ಹಾಕದೇನೇ, ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಇಪ್ಪುಕ್ಟರು ಕ್ರಮಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
- (2) ಈ ನೇವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಿನೋಡುವದಕ್ಕಾ ಗಲಿ ತಿದ್ದುವದಕ್ಕಾ ಗಲಿ ಆರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ ವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಬರುವ ಯಾವ ತೂಕವನ್ನು ಗಲೀ ಅಳತೆಯನ್ನು ಗಲೀ, ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಲ್ಪಟ್ಟಾಗೈ, ಕೆಡಿಸುವಜಕ್ಕಾ ದರೂ, ಉಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾ ದರೂ, ಅಥವಾ ಸರಿನೋಡುವ 'ದಕ್ಕೂ ತಿದ್ದುವದಕ್ಕೂ ಯಾ ಮುದ್ರಹಾಕುವದಕ್ಕೂ ನಿರಾಕರಿಸುವದಕ್ಕಾ ದರೂ, ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಇದಸ್ಸುಕ್ಟರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ಡುಟ್ಟರುತ್ತೆ.

ಪ್ರಚ್ಯೂಲೆ

The second of

I. ತೂಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ.

ತ್ರಾಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ.— ಪ್ರಮಾಣವಾದ ತೂಕಗಳಿಂದ ತೂಕಗಳನ್ನು ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ತ್ರಾಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತವೆ ದೊರಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನಂದರೆ ಆ ತ್ರಾಗಿನ ಸೂರ್ಹ್ಮತೆಯು ತರಪನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಬೀಕು ಅದರ ಸಮತೂಕದ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಇರರಿ. 40 ಕೇರಿನ ಒಂದು ಮಣ ತೂಕವು ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗಾಗಿ ಖಂದಿರು ತ್ತೆಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಬಲಕಡೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ ತೂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಪ ಕ್ಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮತೂಕವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಎಡಗಡೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೂಕಗಳಿನ 40 ಗ್ರೇನ್ಸ್ ತೂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ವೈತ್ಯಾಸ ತೋರುವ ಪಹ್ಷದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಣ ತೂಕವನ್ನು ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತ್ರಾಸನ್ನು ಒಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತೆಂದು ಎಣಿಸಬಹುದು. ತ್ರಾಸಿನ ಒಂದು ಕೈಯ್ಯಾಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟರುವ ತೂಕದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಾಗದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ದಂಡಿಗೆ ಯಾ ಕಂಬಿ ತಿರುಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ತ್ರಾಸು ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವರಕ್ಕಾ ಗುವದಿಲ್ಲ.

್ತು ತೂಕಗಳ ಸರಿನೋಡುವಿಕೆ, _ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣ ತೂಕವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು : __

ತಕ್ಕಡಿದು ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಮಣ ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಆದಕ್ಕೆ ವಿಷಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತ್ತೂಕ ಇಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ಮಣ ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗದು, ಆದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸರಿನೋಡಲ್ಪಡಬೇಕಾರ ತೂಕವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ದಂ ಡಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ತೂಕ ಸರಿಯಾದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಂಡಿಗೆಯ ಕೈಯಿಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವದರಿಂದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವದರಿಂದಾ ಗಲೀ, ವಿಕೇವವಿಲ್ಲ; ಅಂದರೆ, ತ್ರಾಸು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಇದೇನೂ ಯೋಚಿಸತಕ್ಕದ್ದಿಲ್ಲ

ತ್ರಾಗಿನ ಸಮಭಾರ — ತ್ರಾಸು ಸಮಭಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಜಲ್ಲವೊ ಎಂಬುವವನ್ನು ತಿಳಿದುಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬ್ರಲಗೈ ಹುಲ್ಲಿ ಮಣ ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದರ ವಿಷಗೈಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮನಾದ ಭಾರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕು: ಬಳಿಕ ಆ ಮಣಕೂಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಲಗೈಡುಲ್ಲಿ ಜತರ ತೂಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಭಾರವನ್ನು ಆಟ್ಟು ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಾರಿ ಬಲಗೈಡುಲ್ಲಿ, ಎಷಗೈಡುಲ್ಲಿ ಆಲ್ಲಾ. ಈಗ ಪ್ರಕ್ತವಾಗಿರುವದೇನೆಂದರೆ, ಬಲಗೈಡುಲ್ಲಿ ಜಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ತೂಕಗಳು ಸಮಭಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ: ಎಡಗೈಡುಲ್ಲಿರುವ ಭಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ, ಬಲಗೈಯಿಂದ ತೆಗೆಡುಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ತೂಕವನ್ನು ಎಡಗೈಡುಲ್ಲಿಪಬೇಕು. ಈಗ ದಂಡಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಭಾರ ತೋರಿಸಿದರೆ, ತ್ರಾಸು ಸರಿಯಾದ್ದು; ಇಲ್ಲರ ಪ್ರಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಕ ಕಾರೇಗಾರನಿಂದ ತ್ರಾಸನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಹೊಡ್ಡದಾದ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ದಾದ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಾಸುಗಳ ವಿಷಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂ ಇದೇ ಮಾತು ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ.

II. ਧੂਰਨ੍ਹਿਸਿੰਪ ಮತ್ತು ಪ್ರವದ ಅಳನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.

್ಲ್ ಧಾನ್ಯದ ಅಳತೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಗತ ... ಮುಬ್ರೆ ಹಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು, ಧಾನ್ಯದ ಅಳತೆ ಬಿಂದಾಗ್ಟ್ರೇ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ ನಂದರೆ ಅವರ ಅಡ್ಡ ಗಲವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಆಳತೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ದ್ದು ಅದರ ಆಡ್ಡ ಗತೆಯು ಆಗತೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಡ್ಡ ಗತೆಗೆ ಸರಿತಿ ಯಾಗಿರುವದಾದರೆ, ಆ ಆಳತೆಯನ್ನು ಸರೀಕ್ಷಿಸುವದಲ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಕೂಡದು. (ನೋಟು. – ಒಂದು ಆಳತೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂ ತ ಚಿಕ್ತದಾದ ಅಡ್ಡ ಳತೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಪರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವದು. ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಅಳತಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಉಪ' ಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕ್ರಮವು, ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಆಗತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವದ ಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುದ್ರೆ ಬಾಕುವ ಉರ್ಬೋಗಸ್ಥರಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುಪದಕ್ಕೆ ಬೇ ಕಾದ ಮತ್ರೆಗಳು ಕೆಲವು, ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುಪದಕ್ಕೆ ಬೀಕುದ ವಿರಡು ಗ್ಲಾಸುಗಳು, ಒಂದು ಸೀಸೆಯ ಅಳತೆಗೆ ಸಮಾನ ಪಾದ ಅವೃತ್ತು ಟಿಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಟಿಸ್ಸಿನ ಕಾಲು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಂಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಐದು ಟಿಸ್ಸಿನ ಗ್ಲಾಸು — ಇವುಗಳು ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಾದ್ದಲ್ಲದೆ ಸೂಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷಿಸುವರ ಕ್ಕ್ ಮುಂಡೆ ಅಗಬೇಕಾದ ಸನ್ನಾಹ. ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾರಂಭಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಡೆ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರುವ ಸನ್ನಾಹಗಳು ಅಗಬೇಕು. ದೊರಕುಹುದಾದ ಸರ್ದ್ವೊತ್ತೃಪ್ಪವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳಬೀಕು, ದುಪಕ್ಕ ಂದರ ಅಂಥು ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿಯಾದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುಕ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಯ ಬೇಕು. ಅದು ಮರದಿಂದಾಗಿರುವ ಪಹ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಡೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಘುಟೆ ಪರಿಗೂ ನೀರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗೈ ನೀರು ಹೀರಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಆಳತೆಯು ಸೋರಿದರೆ, ರಂಭ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಳವನ್ನಾಗಲೀ ಮುದ್ರ ಅರಗನ್ನಾಗಲೀ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮ __ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎರುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡಿಸಬೇಕು __

ಅಳತೆಯು ಕಂಠವನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇ೯ಚಿನ ಹದಿನಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದುಭಾಗ, ನೀರು ಚಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇನೆ ಆ ಕಂತದಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು; ಮತ್ತು 5 ಇ೯ಚುಗಳ ಅಷ್ಣಳತೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಳತೆದುಲ್ಲಿ ಇದು 1.39 ತೊಲಾಗಳಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಜೀಕು. ಇದು ಹ್ಯಾಗೆಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ 20 ಔನ್ಸ್ನು ಗ್ಲಾಸಿ ನಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ 5 ವನ್ಸು ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದಾಗಲೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಇಂಥಾ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಆ ಅಳತೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯ ಚೀಕಾ, ಪರೀಕ್ಷೆ ವರುಡತಕ್ಕೆ ಅಳತೆಯ ಘಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀಕಾದಂತೆ ಆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸುಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಒಂದನ್ನಾಗಲೀ ಉಪಯೋಗಿಸು ಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಅಳತೆಯೊಳಗೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವದರಲ್ಲಿ, ಅಳತೆಯ ಕಂಪದವೇಲೆ ನೀರು ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಕಂತಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿಠಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಗ್ಲಾಸುಗಳಿಂದ ಎಫ್ಟಾವರ್ತಿ ನೀರು ಸುರಿಯ ಲ್ಪಟ್ಟತೊ ಆದರಿಂದಲ್ಲೂ ಅಪ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣದಿಂದಲ್ಲೂ ಎಪ್ಟ್ಯು ಔನ್ನುಗಳ ನೀರು ಅಳತೆಯನ್ನು ತುಂ ಖುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟತೆಂಬುವದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತುದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ಪರಿ ನ್ರಾಣದಿಂದ, ನೀರು ಚಲ್ಲಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಿದ ೀರಿನ ಪರಿಸಾಣವನ್ನು ಕಳಿದುಬೇಕು. ಸೋರುವ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸೋರದಂತೆ ಮಾಡ್ತವರು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸೋರುವ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ನೀರನ್ನು ಅಳತೆಮಾಡಿ, ಅದರ ಪರಿಸಾಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಯೇಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಕಳಿಯಬೇಕು. ಉಳಿದಿರುವ ನೀರು ಅಳಳಿದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಪರಿ ಮಾಣವನ್ನು ನೀರಿನ ವಿನ್ನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರು ತೇರು ಅಳತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ 41 ಔನ್ನುಗಳಂತೆ ಲೆಖ್ಯಾ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಳತೆಯ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಳತೆಯು ಸರಿಯಾದ್ದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆದನ್ನು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಜಿಸಜೀಕು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಅಳಣಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ವವಧ್ರಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು, ದಾತಕ್ಕಂದರೆ ಕಂತದ ವರಿಗು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಥ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಚಲ್ಲದಂತೆ ಬಿಡುವರು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಮಾಣನಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳುಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕಿರಿದಾದ ಕುತ್ತಿಗೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಪದಕ್ಕೆ ತುಟಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಎಕ್ಸೈಜ ಡಿಸಾರ್ಟ್ಡೆಂಟನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿ ಸುವೆ ಗ್ಯಾರ್ಲ್ನ ಸಾತ್ರದಂತೆ ಆಕಾರ ವುಭದ್ದಾಗಿಯೂ ದ್ರವವನ್ನು ಬಿಡುವ ಔನ್ನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾದ್ದಾಗಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಥಾ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಭ್ಯಂತರ ವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂಥಾ ಪ್ರ ತ್ಯೇಕವಾರ ಅಳತೆಗಳ ಸರಿಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಥವುತಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣದರಲ್ಲಿ ಔನ್ಸು ಗ್ಲಾಸುಗಳು ಆಗ್ಯೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಜೀಕಾಗು ತ್ತವೆ,

III. ಮುದ್ರೆಹಾಕುನ ಕ್ರಮ.

ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಖಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆಗಳು. — ತೂಕಗಳಿಗೂ ಅಳತೆಗಳಿಗೂ ಮುದ್ರಹಾಕುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಖರುವಂಥಾವುಗಳು ಜೋಧನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ:

(1) ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ತೂಕಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಫಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ರಿ ಹಾಕ ಜೀಕ: ಚಿಕ್ಕ ತೂಕಗಳಿಗೆ, ಶಿಡಿಗಳು ನಿನಹ, ಮಿಕ್ಕ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗರೀ ಮುದ್ರೆ ಸಮವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಾದಸ್ಟು ಮಟ್ಟವಾದ ಮೇಲ್ಫಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಚಪ್ಪಟಿಯಾದ ತೂಕಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಫಾಗದಲ್ಲಿ ಗುದ್ರೆ ಕಳೆಭಾಗ ದಲ್ಲಗಳು ಮುದ್ರ ಪಾಕಬೇಕು.

- (2) ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಪನಾ ಇತರ ಲೋಹದ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಕಂಠದ ಕೆಳಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮೊಡುವದ ಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಅಡಿಗಲ್ಲಿನ ಮೂತಿಯನ್ನಾ ಗರೀ ಮೊನೆಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನಾ ಗರೀ ಮಾತ್ರದೊಳಗೆ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹಿಡದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಟನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊನೆಯವೇಲೆ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಟನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹರನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೂರನೆ ಮನುಷ್ಟನು ಬೇಕಾದ ಮುದ್ರೆಯು ಉಂಟಾಗುವ ಪರ್ಭಂತರ ಒಂದು ಅಮ್ಮಟಿಗೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತ ಲಿರಬೇಕು.
- (3) ಮುದ್ರೆಗೀತ ಸ್ಫಲ್ಪ' ದೊಡ್ಡದಾದ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುವ ತಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿ ಇದೆ ಗೂಟದ ಮೇಲೆ ತಲೆಕೆ ಳಗಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಜಾಕಲೂ ಖಹುದು.
- (4) ಹಿತ್ತಾಳವೇಲಾಗಲೀ ಕಬ್ಬಿಣದವೇಲಾಗಲೀ ದೊಡ್ಡ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವದರಲ್ಲಿ ಚಮ್ಮಟಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು; ಚಿಕ್ಕ ಮುದ್ರೆಗೋಸ್ತರ ಭಾರವಾದ ಕೈಸುತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ.
- (5) ಈ ಕೆಲಸವು, ಒಬ್ಬ ಲೋಹ ಕೆಲಸದವನಿಂದಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಾನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ತಿರಿ ಒತ್ತುವನಿಂದ ಲ್ಯೂ ಬಹಳ ಚನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ.
- (6) ಅಂಗಡಿಯವರ ವುತ್ತು ವರ್ತಕರ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ಡಾ ತಿಡ್ಡಿಯಾದ ತೂಕಗಳಿಗೂ ಅಳತೆಗಳಿಗೂ ಬಂದೇ ವಿಧವಾದ ಕ್ರವು ಹೇಳಲಿತ್ತಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುಮಟ್ಟ್ರಗ್ಗೂ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಚ್ಚು ಬಹುದೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.
- (7) ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕ ಜೀಕು
- (8) ವೆರ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿದರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಳತೆಗಳಿಗೆ, 12ನೇ ನೇಮದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಆಳತೆದು ತಲೇವೇಲೆ ಅದು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡೆದಂತೆ ಹಾಕಬೇಕು

IV. ಮೇಲ್ಡಿ ಬಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಿವೋರ್ಟು ಮಾಡೋಣ.

ವೇಲ್ಪಿಚಾರಣೆ.... ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಬ್ರೆ ಹಾಕುವ ಕಾರೃವು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸರಾ ರದ ಮೇಲ್ವಿ ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಡೆಪ್ಯುಟ ಕಮ್ಮಿಷನರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ ಕಮ್ಮಿಷನರುಗಳು ಮುಬ್ರೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಕೆಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳದುಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೊ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬುವದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ವರ್ತಕರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಫೀಜುಗಳನ್ನು ವಸೂಲ್ಮಾಡುತ್ತಾರೊ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬು ವದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು.

ವರುಷಗಟ್ಲಿ ರಿವೋರ್ಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರುಷದ ನವೆಂಬರು ಮೊದಲನೆ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲೀ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಾಗಲೀ ಹೆಸ್ರೈಟ ಕಮ್ಮಿಷನರುಗಳು ಗವರ್ರಮೆಂಟನವರಿಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಕ. ఎస్. జెంద్రకోటర ఐద్యాక్.